



----- Site do Inmetro -----



Organismos Acreditados

voltar

Detalhes



Nova Consulta

Organismo de Inspeção - Segurança Veicular

Número	OIA-SV-0087
Organismo	CTV - Centro de Tecnologia Veicular Ltda.
CNPJ	02.917.454/0001-57
Site	http://www.vistocar.com.br
Situação	Ativo
Data de Concessão	05/06/2000
Data de Validade	04/06/2008

1 - Informações Contato

País	BRASIL
Estado	SÃO PAULO
Endereço	Rua Maria Cândida Pereira, 915 Vila São João - Guarulhos CEP: 07041-020
Telefone	11 - 2425-3288
Fax	11 - 2425-3288
E-mail	vistocar@vistocar.com.br
Responsável Técnico	Nelson Ferraz

Informações para fins de acompanhamento de Alteração

Nota	
------	--

Escopo Acreditação

Escopo		Concessão
Automóvel com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Automóvel modificado ou fabricado artesanalmente	+i	30/09/2005
Automóvel recuperado de sinistro	+i	30/09/2005
Caminhão com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Caminhão modificado	+i	30/09/2005
Caminhão recuperado de sinistro	+i	30/09/2005
Caminhonete com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Caminhonete modificada ou fabricada artesanalmente	+i	30/09/2005
Caminhonete recuperada de sinistro	+i	30/09/2005
Camioneta com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Camioneta modificada ou fabricada artesanalmente	+i	30/09/2005
Camioneta recuperada de sinistro	+i	30/09/2005
Ciclomotor - Modificação ou Fabricação artesanal	+i	30/09/2005
Ciclomotor - Recuperado de Sinistro	+i	30/09/2005
Inspeção de pára-choques traseiros de veículos de carga	+i	30/09/2005

Microônibus com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Microônibus modificado	+i	30/09/2005
Microônibus recuperado de sinistro	+i	30/09/2005
Motocicleta - Modificação ou Fabricação artesanal	+i	30/09/2005
Motocicleta - Recuperada de Sinistro	+i	30/09/2005
Motoneta - Modificação ou Fabricação artesanal	+i	30/09/2005
Motoneta - Recuperada de Sinistro	+i	30/09/2005
Ônibus com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Ônibus modificado	+i	30/09/2005
Ônibus recuperado de sinistro	+i	30/09/2005
Quadriciclo - Modificação ou Fabricação artesanal	+i	30/09/2005
Quadriciclo - Recuperado de Sinistro	+i	30/09/2005
Rebocados acima de 7500N - Modificação ou fabricação artesanal	+i	30/09/2005
Rebocados acima de 7500N - Recuperados de Sinistro	+i	30/09/2005
Triciclo - Modificação ou fabricação artesanal	+i	30/09/2005
Triciclo - Recuperado de Sinistro	+i	30/09/2005
Utilitário com sistema de GNV instalado	+i	30/09/2005
Utilitário modificado ou fabricado artesanalmente	+i	30/09/2005
Utilitário recuperado de sinistro	+i	30/09/2005

